

AUFMAßANLEITUNG

Seite 1

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE

BENÖTIGTE HILFSMITTEL



Stift



Maßband

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Entnehmen Sie genaue Maße ab Werk immer den Produktdetails des jeweiligen Modells.
- Die dargestellte Zeichnung zeigt eine Beispielvariante des Treppengeländers/ -handlaufs, da die Maßabfrage bei allen Variationen identisch ist. Das Treppengeländer/ -handlauf wird in der Produktion anschließend nach Ihrer ausgewählten Konfiguration hergestellt.
- Passen Sie einzelne Arbeitsschritte Ihren Gegebenheiten vor Ort an.
- Die Interpretation der Maße ist abhängig von der Befestigungsart oben und unten, legen sie diese daher zuerst fest.
- Es werden nicht immer alle Maße im Konfigurator abgefragt, dies ist von Ihrer gewählten Variante abhängig.
- Bearbeiten Sie den Konfigurator unbedingt von oben nach unten, da sich Ihre Auswahlmöglichkeiten ändern, in Abhängigkeit davon, was Sie festlegen

INHALT

Alle Befestigungsarten: Maße A, B, C	Seite 2
Befestigung <u>vor</u> der 1. Stufe unten: Maß D	Seite 3
Befestigung <u>auf</u> der 1. Stufe unten: Maß D	Seite 4
Befestigung seitliche Montage: Maße D, H, T	Seite 5





AUFMAßANLEITUNG

Seite 2

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE

ALLE BEFESTIGUNGSARTEN

MASSE A, B, C



Maß A:

Bitte geben Sie hier die Höhe der Treppenstufen (Maß A) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

Maß B:

Bei Treppenstufen mit Überstand: Bitte geben Sie hier die Breite der Auftrittfläche ohne Überstand der Treppenstufen (Maß B) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

Bei Treppenstufen ohne Überstand: Bitte geben Sie hier die Breite der Auftrittfläche der Treppenstufen (Maß B) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.



Maß C:

Bitte geben Sie hier die gewünschte Podestlänge (Maß C) nach dem Handlaufknick oben in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Bei Treppenstufen/Podesten mit einem Überstand messen Sie bitte bis zur Außenkante des Überstands.

Bei Modellen mit Wandanschluss geben Sie ebenso die gewünschte Podestlänge (Maß C) nach dem Handlaufknick oben bis zur Wand in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE

BEFESTIGUNG VOR DER 1. STUFE UNTEN



AUFSCHRAUBEN/EINBETONIEREN

Anzahl der Treppenstufen:

Bitte geben Sie hier die Anzahl der vorhandenen Treppenstufen ein, wie in der Zeichnung rot markiert. Hierzu zählen alle Treppenstufen inklusive der Trittläche auf dem Boden vor der Treppe. Das Podest am oberen Ende gilt nicht als Treppenstufe und darf daher nicht hinzugezählt werden.

Maß D:



Bitte geben Sie hier die ermittelte Treppenlänge (Maß D) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Messen Sie hierzu gerade entlang des Treppenverlaufs von der Kante der obersten Treppenstufe/dem Podest bis auf den Fußboden vor der untersten Treppenstufe.

WICHTIGE HINWEISE:

Bei Treppenstufen/Podesten mit einem Überstand messen Sie bitte bis zur Außenkante des Überstands. Das Maß D entspricht nicht exakt der Länge des Handlaufs. Diese Länge ergibt sich aus den eingegebenen Daten und wird automatisch durch uns ermittelt.

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE

BEFESTIGUNG AUF DER 1. STUFE UNTEN



AUFSCHRAUBEN/EINBETONIEREN

Anzahl der Treppenstufen:

Bitte geben Sie hier die Anzahl der vorhandenen Treppenstufen ein, wie in der Zeichnung rot markiert. Hierzu zählen alle Treppenstufen außer das Podest am oberen Ende sowie die Trittlfläche vor der Treppe auf dem Boden. Diese beiden dürfen nicht hinzugezählt werden.

Maß D:






Bitte geben Sie hier die ermittelte Treppenlänge (Maß D) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Messen Sie hierzu gerade entlang des Treppenverlaufs von der Kante der obersten Treppenstufe/dem Podest bis zur Kante der untersten Treppenstufe.

WICHTIGE HINWEISE:

Bei Treppenstufen/Podesten mit einem Überstand messen Sie bitte bis zur Außenkante des Überstands. Das Maß D entspricht nicht exakt der Länge des Handlaufs. Diese Länge ergibt sich aus den eingegebenen Daten und wird automatisch durch uns ermittelt.

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE

BEFESTIGUNG SEITLICHE MONTAGE



OBEN UND/ODER UNTEN

Anzahl der Treppenstufen:

Bitte geben Sie hier die Anzahl der vorhandenen Treppenstufen ein, wie in der Zeichnung rot markiert. Hierzu zählen alle Treppenstufen außer das Podest am oberen Ende sowie die Trittfäche vor der Treppe auf dem Boden. Diese beiden dürfen nicht hinzugezählt werden.

Maß D:

Bitte geben Sie hier die ermittelte Treppenlänge (Maß D) in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt. Messen Sie hierzu gerade entlang des Treppenverlaufs von der Kante der obersten Treppenstufe/dem Podest bis zur Kante der untersten Treppenstufe.

WICHTIGE HINWEISE:

Bei Treppenstufen/Podesten mit einem Überstand messen Sie bitte bis zur Außenkante des Überstands. Das Maß D entspricht nicht exakt der Länge des Handlaufs. Diese Länge ergibt sich aus den eingegebenen Daten und wird automatisch durch uns ermittelt.

Maß H:

Bitte geben Sie hier das ermittelte Höhenmaß (Maß H) von der Oberkante der Treppenstufe bis zum Ende des Pfostens in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

Maß T:

Bitte geben Sie hier das ermittelte Tiefenmaß (Maß T) von der Innenkante des Pfostens bis zur Außenkante der Ronde in Millimeter ein, wie in der Zeichnung dargestellt.

AUFMAßANLEITUNG

Seite 6

TREPPENGELÄNDER UND TREPPENHANDLÄUFE



WICHTIG:

Messen Sie bitte **wie in den Abbildungen dargestellt** und tragen Sie diese Maße in den Konfigurator ein.

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.



TIPP:

Für viele unserer Produkte haben wir beispielhafte Aufmaßvideos produziert. Verschaffen Sie sich hier einen Eindruck der Vorgehensweise:

<https://www.metallbau-onlineshop.de/hilfe-service/ratgeber/aufmass-videos/>